IQ Waschtischarmatur A30, mit IR-Sensor, drucklos, Click, Netzbetrieb AP, ohne Ablg., chrom





Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur:
· modularer Monoblock ohne Unterbau, robustes Metallgehäuse poliert
· Infrarot-Doppelsensorik (vollautom. Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
· funktionssicheres Magnetventil (druckstossarm) und Spezialstrahlregler
· Kaltwasseranschluss und dezentrale Warmwasseraufbereitung (Boiler)
· mit flexiblen Druckschläuchen, Durchflussbegrenzer und Schmutzsieb
· Temperatur frei wählbar oder vorwählbar (vandalensichere Abdeckung)

· Heisswassersperre einstellbar
· Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen) mit Funktionstaste auslösbar
· Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit mit Funktionstaste einstellbar
· Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit mit Funktionstaste einstellbar
· 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung mit Funktionstaste aktivierbar
· Installation wie konventioneller Einhebelmischer
· Service-Monitor kompatibel: Kontrolle der gespeicherten Betriebsdaten, Einstellung und Steuerung der Funktionen

Bedienung: mit IR-Sensor, berührungslose Auslösung
Mischung: drucklos, für offene Warmwasserbereiter
Funktionstaste: Click, versenkte Click Funktionstaste - ohne Zusatzfunktion
Stromversorgung: Netzbetrieb AP, Steckernetzgerät 230V/6V
Ablaufgarnitur: ohne Ablg.
Farbe: chrom

Betriebsdruck: 0,3 - 10 bar
Durchflussmenge: ca. 5 l/Min. (3 bar)
max. Wassertemperatur: 80°C
Strahlregler: Spezial-Strahlregler (selbstreinigend)
Druckschläuche: 2 x 50 cm / 1 x 35 cm
Eckventilanschluss: G 3/8"
Schmutzsieb: 0,5 mm Maschenweite
Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend
Wassernachlaufzeit: 1 Sek. voreingestellt (mit Funktionstaste 0 - 10 Sek. einstellbar)
Dauer-Ein-Laufzeit und Hygienespülung-Laufzeit: 2 Min. voreingestellt (mit Funktionstaste 0,5 - 20 Min. einstellbar)
Kurz-Aus: 2 Min. (fixiert)
Fernbedienung: keine Normen:
Geräuschklasse I, DIN EN 200; P-IX 9576 / IA, CE

Satzfehler und Irrtümer sowie technische und maßliche Änderungen vorbehalten | Typing- and setting mistakes and other errors cannot be excluded and are therefore reserved.